

## Hotfix 1 pro CADKON 2012 TZB

Hotfix 1 obsahuje opravy CADKONu 2021 TZB (nastavby AutoCADu a AutoCADu LT).

### Způsob instalace

1. Uzavřete CADKON 2021 TZB.

2. Stáhněte a rozbalte soubor **Hotfix\_1\_pro\_CADKON\_2021\_TZB.zip** a překopírujte soubory z Vám odpovídajícího adresáře následujícím způsobem.

#### Pro AutoCAD (LT) - 64-bit systém:

- Soubory "\*.crx" z adresáře "64-bit" (dle příslušné verze AutoCADu) do programového adresáře "c:\Program Files\AB Studio\CADKON TZB 2021\".

#### Pro AutoCAD (LT) - 32-bit systém:

- Soubory "\*.crx" z adresáře "32-bit" (dle příslušné verze AutoCADu) do programového adresáře "c:\Program Files\AB Studio\CADKON TZB 2021\".

Tímto přepíšete stávající soubory, které doporučujeme nejprve zálohovat.

#### UPOZORNĚNÍ:

Pokud Vám nepůjde zkopírovat soubory do příslušného adresáře, vypněte Váš antivirový program.

3. Spusťte CADKON 2021 TZB.

### Vyřešené problémy

- Funkce "Výpočty vody a cirkulace" nevrátí zpět do výkresu vybrané entity (potrubí, baterie...).
- Ve funkci "Nastavení CADKONu" nelze přidat nové přednastavené typy a dimenze potrubí.
- Pomalé spuštění programu CADKON 2021 TZB.